

**АКТ**  
**весеннего осмотра**

ООО «УК «Идеал»  
Адрес расположения МКД:  
169309, Республика Коми, г. Ухта,  
ул. Интернациональная, д. 29.

Дата проведения осмотра: май 2020 г.

Весна 2020 г.

**Общие сведения об МКД**

Год постройки:	1982	Количество этажей:	5
Материал стен:	Железобетонная панель	Количество квартир:	90
Наличие чердачного помещения:	Не предусмотрено проектом	Количество нежилых помещений:	отсутствуют
Наличие подвального помещения:	Имеется		
Вспомогательные помещения:	Не предусмотрены проектом		
Степень благоустройства:	Отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газоснабжение.		
Комиссия проводившая осмотр в составе:	- генерального директора Д. А. Романюка; - зам. генерального директора В.Ю. Мысакова; - инженера ПТО И.А. Новоселовой		

В результате проведения осмотра установлено следующее техническое состояние конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Фундамент	Свайный, дефектов нет
Наружные и внутренние капитальные стены	Железобетонные панели, наблюдаются выветривание цементного раствора из межпанельных швов: 4под. главный фасад (кв. 59, 60), дворовой фасад между 1 и 2 эт. лестничная клетка. Рекомендуется выполнить герметизацию межпанельных швов – 6,0 м.п.
Перегородки (внутренние межэтажные)	Железобетонные, дефектов не обнаружено.
Спуски в подвалы	2, 4 под. оснащены металлическими лестницами. Дефектов не обнаружено.
Приямки	Не предусмотрены проектом.
Перекрытия	
Чердачные	железобетонные, дефектов не обнаружено
Межэтажные	железобетонные, дефектов не обнаружено
Плиты покрытия	железобетонные, дефектов не обнаружено
Подвальные	железобетонные, дефектов не обнаружено
Крыша (кровля)	Плоская из наплавляемых материалов с внутренним водостоком. Имеются вздутия, сквозные отверстия, отхождения рулонного покрытия, разрушение ж/б плит парапета с оголением арматуры. Требуется произвести смену рулонного покрытия – 350,0 м <sup>2</sup> , рекомендуется восстановление ж/б плит парапета площадью – 8,0 м <sup>2</sup> .
Козырек подъезда	Железобетонный, 1 под. дефектов не обнаружено, 2,3,4 под. отсутствуют отливы.
Проемы	
Оконные	16 шт. деревянные блоки с двойным остеклением, дефектов не обнаружено.
Дверные (в подъезд)	1,2,3,4 под. первая входная дверь металлическая, установлен домофон, вторые входные двери деревянные дефектов не

		обнаружено.
Дверные (на чердак)		1,4 под -металлические люки, запорные устройства имеются, имеются следы коррозии металла, рекомендуется масляная окраска.
Дверные (в подвал)		1,2,4под. металлические люки, запорные устройства имеются, дефектов не обнаружено.
Дверные (на кровлю)		1,2 под. деревянные дверные блоки, запорные устройства имеются; 1под. дефектов не обнаружено,4 под. наблюдается деформация дверного блока и не плотный притвор. Рекомендуется заменить на металлические.
<b>Лоджии</b>		30 шт. – дефектов не обнаружено.
<b>Балконы</b>		24 шт. –кв.№ 14,29,44,59 разрушение гидроизоляции балконных козырьков.
<b>Крыльца</b>		
<b>Наружная отделка</b>	Крыльцо	1,2,3,4 под. дефектов не обнаружено.
	Стены	Наблюдается выцветание окрасочного слоя.
	Цоколь	Выцветание окрасочного слоя, отслоение, нитевидные трещины.
<b>Внутренняя отделка</b>		
	Лестничные клетки	1,4 под. побелка, покраска, дефектов не обнаружено. 2,3под. трещины, отслоение штукатурного, известкового, окрасочного слоев.
	Тамбура	1,4 под. побелка, покраска, дефектов не обнаружено, 2,3под. отслоение штукатурного слоя.
	Полы	1,2,3,4 под. железобетонные, дефектов не обнаружено.
<b>Инженерное оборудование</b>		
<b>Отопление</b>		Центральное с нижней разводкой
	Трубопроводы	Протяженность 3694,8 м, Ø80, 50,40,32,25,20,15мм дефектов не обнаружено
	Задвижки	шаровые Ø80 мм - 2 шт., состояние удовлетворительное;
		шаровые Ø 50 - 8 шт. крыльевые, состояние удовлетворительное;
	Вентиля	Ø 15,20 мм - 91шт, чугунные, бронзовые, шаровые состояние удовлетворительное;
		Состояние удовлетворительное
	Теплоизоляция	Центральное с нижней разводкой
<b>Горячее водоснабжение</b>		Протяженность 2470 м, Ø 50,40,32,25мм. дефектов не обнаружено.
	Трубопроводы	
	Задвижки	шаровые Ø 50 мм -1шт., дефектов не обнаружено;
	Вентиля	Ø 25,32 мм–57 шт., чугунные, бронзовые, шаровые;
		Шаровые Ø 40 мм (распред. узел) – 1 шт., состояние удовлетворительное;
		Состояние удовлетворительное;
	Теплоизоляция	Центральное с нижней разводкой
<b>Холодное водоснабжение</b>		Ø25,32,76мм сталь, металлопласт, дефектов не обнаружено.
	Трубопровод	Ø50-2шт. чугунные, дефектов не обнаружено.
	Задвижки	Ø 32,15 мм – 20 шт., чугунные, бронзовые, шаровые; дефектов не обнаружено.
	Вентиля	4 под. установлен общедомовой прибор учета потребления холодного водоснабжения, Ø32мм
Ввод холодного водоснабжения		
<b>Система водоотведения</b>		1,2,3,4 под водоприемные воронки на кровле –4 шт.,
	Внутренний металлический	водоотводящие трубы 4шт. дефектов не обнаружено.
	водосток	ПВХ, чугунная, диаметр трубопровода Ø 110,50 мм, состояние по подвальному помещению удовлетворительное.
	Канализация	- узел учета потребления теплой энергии;
		- узел учета потребления горячего водоснабжения;
<b>Инженерное оборудование</b>		
<b>Вентиляция и дымоходы</b>		
	Вентиляция	120 шт, проверка производится согласно графику.

	<b>Дымоходы</b>	Не предусмотрены проектом.
	<b>Оголовки</b>	16шт. наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки над кв.№ 28,44,45,59,60. Требуется восстановление кирпичной кладки над кв.№ 28,44,45,59,60.
		Разрушены чугунные фановые трубы, рекомендуется замена 8 шт.
<b>Электроснабжение</b>		
	<b>Сборка "Заход/Выход"</b>	Зпод., дефектов не обнаружено.
	<b>Исправность запорных устройств</b>	Состояние удовлетворительное
	<b>Надежность крепления</b>	надежно
	<b>ВРУ/ВРЩ</b>	Зпод. 1 этаж -дефектов не обнаружено. Состоит из группы плавких предохранителей (вставок, 9 шт.), сборок контактно коммутационных аппаратов, отключающего устройства (рубильника), шин, трансформаторов тока (6 шт.). В удовлетворительном состоянии
	<b>Исправность запорных устройств</b>	
	<b>Надежность крепления</b>	Надежное
	<b>Этажные щиты</b>	20 шт.- дефектов не обнаружено, на каждом этаже расположено по 1 щиту. Щиты оборудованы группами пакетных выключателей (36 шт.) и контактно коммутационными аппаратами (8 шт.). В поэтажных электрических щитах установлены счетчики индивидуального потребления электроэнергии, квартирные плавкие предохранители (пробки) и коммутационные аппараты. Так же устроена нулевая шина и планки болтовых соединений питающих кабелей, прикрытые защитными экранами. Рекомендуется заменить все пакетные выключатели на контактно коммутационные аппараты. В удовлетворительном состоянии.
	<b>Исправность запорных устройств</b>	
	<b>Надежность крепления</b>	Надежное.
	<b>Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков</b>	60шт. дефектов не обнаружено.
	<b>Узел учета электроэнергии</b>	
	<b>Подъездное освещение</b>	Один общедомовой прибор учета.
	<b>Исправность и наличие выключателей</b>	Имеется.
	<b>Исправность и наличие патронов</b>	В удовлетворительном состоянии (чердачное, подвальное помещение и машинный зал).
	<b>Проверка закрепления распределительных коробок</b>	Лестничные клетки: 2 шт.
	<b>Проверка отсутствия оголенных проводов</b>	Надежное.
	<b>Освещение лестничных клеток</b>	Оголенные провода отсутствуют.
	<b>Освещение тамбура, площадки перед входом в подвал</b>	Энергосберегающие светильники 36 шт., дефектов не обнаружено
	<b>Дворовое освещение</b>	Осуществляется 4 светильниками с лампами ЛБ, рекомендуется заменить на светодиодные оптико-акустические. Светодиодный уличный светильник на 50 Ват, включаемый от фотопрерывателя, дефектов не обнаружено.
	<b>Электрификация чердачных, подвальных помещений, шахты лифта и машинный зал</b>	
	<b>Чердачное помещение</b>	Не предусмотрено проектом
	<b>Подвальное помещение</b>	В подвальном помещении установлено 20 шт. осветительных приборов НББ-60 и 2 включателя.
	<b>Газовое оборудование</b>	Имеется. Краны в подъезде: Кран Ø 20мм – 12 шт.; Краны в квартирах: Кран до Ø 20 мм – 60 шт.;

	Футляров 52 шт.; Длина внутридомового газопровода 326 м; Количество сварных стыков, резьбовых соединений при диаметрах: До Ø 32 мм – 264 шт.; От Ø 33-40 мм – 18 шт.; Длина наружного (фасадного) газопровода 134 м. Не предусмотрено проектом.
<b>Мусоропровод</b>	Загрузочные клапаны Стволы
<b>Мусороприемные камеры</b>	Не предусмотрено проектом.
	Двери Стены Полы
	Водоснабжение
<b>Элементы благоустройства лестничных клеток</b>	Почтовые ящики – 9 секций по 5 ячеек, хорошее состояние; Информационные стенды – 8 шт. Лестница на чердачное помещение – 2 шт., стационарная, укрепленная.
<b>Контейнерная площадка</b>	№ 66
	8шт 5,6м <sup>3</sup> , бункер для КГО 8м <sup>3</sup> , деформация ограждения из профнастила.
<b>Отмостка</b>	По периметру дома осадка грунта, разрушение бетонного тела, глубокие трещины, провалы.
<b>Внешнее благоустройство</b>	Ограждение газона, дефектов не обнаружено.
	Не предусмотрено проектом.
	В удовлетворительном состоянии.
	Не предусмотрено проектом.
	Не предусмотрено проектом.
	Не предусмотрено проектом.
<b>Заключение комиссии</b>	Дом пригоден для дальнейшей эксплуатации.

<b>Члены комиссии:</b>	<u>Генеральный директор</u> должность	<u>Романюк Денис Александрович</u> расшифровка подписи
	<u>подпись</u>	
	<u>Зам. генеральный директор</u> должность	<u>Мысаков Владимир Юрьевич</u> расшифровка подписи
	<u>подпись</u>	
	<u>Инженер ПТО</u> должность	<u>Новоселова Ирина Анатольевна</u> расшифровка подписи
	<u>подпись</u>	