

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО Инженерный центр «Техническая диагностика»

Аттестат аккредитации № RA.RU.27ЛФ41

628403, ХМАО - Югра, г.Сургут, пр-т Мира, 55 тел./факс: 8 (3462) 503-052 e-mail: ictdiagnost@yandex.ru

«11» декабря 2020г.

Акт периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом (экспертом) Жариновым Е.Б. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, электромехаником по лифтам ООО «ЛК «Столица» Небытовым В.С., и представителя собственника лифта, представителем правления ТСН «ТСЖ «Долина Гор»» Гриневым Е.Ю., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идент.№ лифта (рег.,зав.) DA2NA9043

Адрес установки: Респ. Крым, г. Ялта, ул. Умельцев 1, подъезд 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедующим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (Ф.И.О.) _____	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№ п/п	Выявленные несоответствия, дефекты и нарушения	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения несоответствия, дефекта, нарушения
1	Требуется перепасовка тяговых канатов.	ГОСТ Р 53783, приложение В.1	30.01.2021г.
2	Не достаточное освещение в МП.	ГОСТ Р 53783, приложение В.1	30.01.2021г.
3	Не достаточное освещение шахте лифта.	ГОСТ Р 53783, приложение В.1	30.01.2021г.
4	Требуется замена вкладышей кабины и противовеса.	Инструкция по эксплуатации	30.01.2021г.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в Таблице 1 (в случае выявления данных нарушений)
2. Устранить дефекты, несоответствия и нарушения, указанные в таблице 2, в рекомендованные сроки.

Специалист

Жаринов Е.Б.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлен

Представитель владельца лифта,
Председатель правления ТСН «ТСЖ «Долина Гор»»

Гринев Е.Ю.

Представитель специализированной организации

Лазейкин О.В.



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО Инженерный центр «Техническая диагностика»

Аттестат аккредитации № RA.RU.27ЛФ41

628403, ХМАО - Югра, г.Сургут, пр-т Мира, 55 тел./факс: 8 (3462) 503-052 e-mail: ictdiagnost@yandex.ru

«11» декабря 2020г.

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом (экспертом) Жариновым Е.Б. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, электромехаником по лифтам ООО «ЛК «Столица» Небытовым В.С., и представителя собственника лифта, представителем правления ТСН «ТСЖ «Долина Гор»» Гриневым Е.Ю., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идент.№ лифта (рег.,зав.) DA2NA9044

Адрес установки: Респ. Крым, г. Ялта, ул. Умельцев 1, подъезд 2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедующим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№ п/п	Выявленные несоответствия, дефекты и нарушения	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения несоответствия, дефекта, нарушения
1	Не достаточное освещение в МП.	ГОСТ Р 53783, приложение В.1	30.01.2021г.
2	Не достаточное освещение шахте лифта.	ГОСТ Р 53783, приложение В.1	30.01.2021г.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в Таблице 1 (в случае выявления данных нарушений)
2. Устранить дефекты, несоответствия и нарушения, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист


Жаринов Е.Б.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
Представитель владельца лифта,
Председатель правления ТСН «ТСЖ «Долина Гор»»

Гринев Е.Ю.

Представитель специализированной организации

Лазейкин О.В.



«11» декабря 2020г.

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом (экспертом) Жариновым Е.Б. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, электромехаником по лифтам ООО «ЛК «Столица» Небытовым В.С., и представителя собственника лифта, представителем правления ТСН «ТСЖ «Долина Гор»» Гриневым Е.Ю., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идент.№ лифта (рег.,зав.) DA2NA9044

Адрес установки: Респ. Крым, г. Ялта, ул. Умельцев 1, подъезд 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом с канатом с канатом с канатом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№ п/п	Выявленные несоответствия, дефекты и нарушения	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения несоответствия, дефекта, нарушения
1	Не достаточное освещение в МП.	ГОСТ Р 53783, приложение В.1	30.01.2021г.
2	Не достаточное освещение шахте лифта.	ГОСТ Р 53783, приложение В.1	30.01.2021г.
3	Требуется замена привода рубильника на В.У. (повышенный износ ножей и губок привода рубильника).	ГОСТ Р 53783, приложение В.1	30.01.2021г.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в Таблице 1 (в случае выявления данных нарушений)
2. Устранить дефекты, несоответствия и нарушения, указанные в таблице, в рекомендованные сроки.

Специалист

Жаринов Е.Б.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта,
Председатель правления ТСН «ТСЖ «Долина Гор»»

Гринев Е.Ю.

Представитель специализированной организации

Лазейкин О.В.