

**АКТ
осеннего осмотра**

ООО «УК «Идеал»

Дата проведения осмотра:
сентябрь 2020 г.

Адрес расположения МКД:
169309, Республика Коми, г. Ухта,
Пр-т. Ленина, д. 37/5

Осень 2020 г.

Общие сведения об МКД

Год постройки:	1997	Количество этажей:	6
Материал стен:	Кирпич	Количество квартир:	14
Наличие чердачного помещения:	Имеется микрочердак	Количество нежилых помещений:	1
Наличие подвального помещения:	Имеется		
Вспомогательные помещения:	Не предусмотрены проектом		
Степень благоустройства:	Отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газоснабжение.		
Комиссия проводившая осмотр в составе:	- генерального директора Романюка Д.А.; - инженера ПТО Воскресенской О.В. - техника Трембовецкой М.Ю.		

В результате проведения осмотра установлено следующее техническое состояние конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Фундамент	Ленточный, дефектов нет
Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные, дефектов не обнаружено
Перегородки (внутренние межэтажные)	Кирпичные, дефектов не обнаружено.
Спуски в подвалы	оснащены железобетонными лестницами, дефектов не обнаружено.
Приямки	Не предусмотрены проектом.
Перекрытия	
Чердачные	железобетонные, дефектов не обнаружено
Межэтажные	железобетонные, дефектов не обнаружено
Плиты покрытия	железобетонные, дефектов не обнаружено
Подвальные	железобетонные, дефектов не обнаружено
Крыша (кровля)	Двухскатная, шифер, рекомендуется ремонт примыкания кровли к оголовку в районе 1 под.-7 м.п. и установка металлического ограждения на кровле-45 м.п.
Козырек подъезда	железобетонный., состояние удовлетворительное.
Проемы	
Оконные	5 шт., деревянные с двойным остеклением, дефектов нет
Дверные (в подъезд)	1под. первая входная дверь металлическая, установлен домофон, тамбурные двери деревянные, дефектов не обнаружено.
Дверные (на чердак)	1 под. металлический люк, запорное устройства имеются, дефектов не обнаружено.
Дверные (в подвал)	1 под. металлические двери, запорные устройства имеются, дефектов не обнаружено.

Лоджии	Дверные (на кровлю)	1 под. деревянные дверные блоки, запорные устройства имеются, дефектов не обнаружено.
Балконы		Не предусмотрено проектом..
Крыльца		30 шт. – дефектов не обнаружено.
Наружная отделка	Крыльца	1 под. дефектов не обнаружено..
	Стены	Кирпичные, дефектов не обнаружено.
	Цоколь	Кирпичный, дефектов не обнаружено
Внутренняя отделка		
	Лестничные клетки	1 под. – наблюдается частичное отслоение окрасочного слоя. Рекомендуется произвести косметический ремонт в подъездах.
	Тамбура	1 под. – наблюдается частичное отхождение окрасочного слоя. Рекомендуется произвести косметический ремонт в тамбурах.
	Полы	1 под, лестничные марши железобетонные, межэтажные площадки выложены современной плиткой, дефектов не обнаружено.
Инженерное оборудование		
	Отопление	Центральное
	Трубопроводы	Ø50,40,32,20,15мм дефектов не обнаружено
	Задвижки	шаровые Ø 50 - 4 шт., состояние удовлетворительное;
	Вентиля	Ø 15 мм - 31шт, чугунные бронзовые, шаровые состояние удовлетворительное;
	Теплоизоляция	Удовлетворительное состояние
Горячее водоснабжение		Центральное
	Трубопроводы	Ø 50,32мм. дефектов не обнаружено.
	Задвижки	шаровые Ø 50 мм -1шт., дефектов не обнаружено;
	Вентиля	Ø 50 мм-2 шт. шаровые, дефектов не обнаружено;
	Теплоизоляция	Ø 15,32 мм бронзовые, шаровые состояние хорошее;
Холодное водоснабжение		Удовлетворительное состояние;
	Трубопровод	Центральное
	Задвижки	Ø15,32,50мм сталь, металлопласт, дефектов не обнаружено.
	Вентиля	Ø50-2шт. шаровые, дефектов не обнаружено.
Ввод холодного водоснабжения		Ø 32мм – 30 шт., чугунные, бронзовые, шаровые; дефектов не обнаружено.
		1 под. установлен общедомовой прибор учета потребления холодного водоснабжения, Ø32мм
Система водоотведения		
	Внутренний металлический водосток	Не предусмотрено проектом.
	Канализация	Чугунная, ПВХ диаметр трубопровода Ø 110,50 мм, фановые трубы 6 шт., состояния удовлетворительное.
Инженерное оборудование		- узел учета потребления тепловой энергии, состояния удовлетворительное;
		- узел учета потребления горячего водоснабжения, состояния удовлетворительное.
Вентиляция и дымоходы		
	Вентиляция	3шт., проверка производится согласно графика.
	Дымоходы	Не предусмотрены проектом.
	Оголовки	6шт. кирпичные, состояние удовлетворительное
Электроснабжение		
	Сборка "Заход/Выход"	2под. Состояние удовлетворительное
	Исправность запорных устройств	Удовлетворительное состояние.
	Надежность крепления	надежно

ВРУ/ВРЩ	2 под. 1 этаж - дефектов не обнаружено. Состоит из групп плавких предохранителей, сборок контактно коммутационных аппаратов, отключающего устройства (рубильника), шин, трансформаторов тока.
Исправность запорных устройств	В удовлетворительном состоянии.
Надежность крепления	
Этажные щиты	5 шт. - дефектов не обнаружено, на каждом этаже расположено по 1 щиту. Щиты оборудованы группами пакетных выключателей и контактно коммутационными аппаратами. В поэтажных электрических щитах установлены счетчики индивидуального потребления электроэнергии, квартирные плавкие предохранители (пробки) и коммутационные аппараты. Так же устроена нулевая шина и планки болтовых соединений питающих кабелей, прикрытые защитными экранами. Рекомендуется заменить все пакетные выключатели на контактно коммутационные аппараты.
Исправность запорных устройств	В удовлетворительном состоянии.
Надежность крепления	
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков	Надежное.
Узел учета электроэнергии	30 шт. дефектов не обнаружено.
Подъездное освещение	Один общедомовой прибор учета.
Исправность и наличие выключателей	Имеется.
Исправность и наличие патронов	В удовлетворительном состоянии (чердачнос, подвальнос).
Проверка закрепления распределительных коробок	Лестничные клетки: 2 шт.
Проверка отсутствия оголенных проводов	Надежное.
Освещение лестничных клеток	Оголенные провода отсутствуют.
Освещение тамбура, площадки перед входом в подвал	Светодиодные светильники 10 шт., дефектов не обнаружено
Дворовое освещение	Осуществляется 2 светильниками светодиодными оптико-акустические.
Электрификация чердачных, подвальных помещений, шахты лифта и машинный зал	2 шт., Светодиодные уличные светильники на 50 Ват, включаемый от фотопререла.
Чердачное помещение	
Подвальное помещение	В подвальном помещении установлено 5 шт. осветительных приборов НББ-60 и 2 включателя.
Газовое оборудование	1 подъезд, имеется. Краны в квартирах: Кран до Ø 20 мм – 52 шт.; Футляров 32 шт.; Длина внутридомового газопровода 260,6 м; Количество сварных стыков, резьбовых соединений при диаметрах: До Ø 32 мм – 112 шт.; Длина наружного (фасадного) газопровода 55 м. Не предусмотрен проектом.
Мусоропровод	
Загрузочные клапаны	
Стволы	
Мусороприемные камеры	Не предусмотрено проектом
Двери	
Стены	

Полы
Водоснабжение
**Элементы благоустройства
лестничных клеток**

Почтовые ящики – 5 секций по 5 ячеек, удовлетворительном состоянии.

Информационные стенды – 4 шт.

Контейнерная площадка

Контейнер 4шт. емкостью 5,6м³, состояние удовлетворительное.

Отмостка

По периметру дома местами осадка грунта.

Внешнее благоустройство

Отсутствуют ограждения газона.

Пешеходные дорожки

Состояние удовлетворительное.

Дворовой проезд

Состояние удовлетворительное.

Хозяйственные площадки

Не предусмотрено проектом

Детские площадки

Не предусмотрено проектом

Спортивная площадка


Не предусмотрено проектом.

Заключение комиссии

Дом пригоден для дальнейшей эксплуатации.

Члены комиссии:

Генеральный директор  Романюк Денис Александрович
должность подпись

Инженер ПТО  Воскресенская Оксана Владимировна
должность подпись

Техник  Трембовецкая Мария Юрьевна
должность подпись