

**АКТ  
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА**

ООО «УК «Идеал»  
Май 2018

. Адрес ул. Машиностроителей, д. 5А.

**Общие сведения по зданию**

Год постройки:	1991	Количество этажей:	9
Материал стен:	Кирпич	Количество квартир:	44
Наличие чердачного помещения:	Имеется	Количество нежилых помещений:	1
Наличие подвального помещения:	Имеется		
Вспомогательные помещения:	Машинный зал, шахта лифта, приямок, помещение мусороприемной камеры.		
Степень благоустройства:	Лифт, мусоропровод (заварен), отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газоснабжение.		

Комиссия проводившая осмотр в составе:  
- генеральный директор Д.А. Романюк;  
- зам. генерального директора Мысаков В.Ю.  
- газоэлектросварщик Хомик В.М.

**В результате проведения осмотра установлено следующее техническое состояние конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

<b>Фундамент</b>	Свайный, дефектов не обнаружено
<b>Наружные и внутренние капитальные стены</b>	Кирпичная кладка. Дефектов не обнаружено.
<b>Перегородки (внутренние межэтажные)</b>	Дефектов не обнаружено.
<b>Спуски в подвалы</b>	1 подъезд, ПВХ дверь, металлическая лестница.
<b>Приямки</b>	Организованы, состояние удовлетворительное (2 шт.)
<b>Перекрытия</b>	
Чердачные	железобетонные, дефектов не обнаружено
Межэтажные	железобетонные, дефектов не обнаружено
Плиты перекрытия	железобетонные, дефектов не обнаружено
Подвальные	железобетонные, дефектов не обнаружено
<b>Крыша (кровля)</b>	Кровля мягкая, из рулонных наплавляемых материалов. Имеются повреждения рулонного ковра (растрескивания, вздутия, разрывы), в местах сопряжения кровельного ковра с воронками металлических водостоков 1,2 под. Имеются нарушения герметичности в местах сопряжения и примыкания кровли к вертикальным поверхностям (парапет, вентиляционные шахты, шахты выхода на кровлю). Необходимо выполнить ремонт рулонного покрытия.
<b>Козырек подъезда</b>	Профнастил. Состояние удовлетворительное.
<b>Проемы</b>	
Оконные	1 подъезд, оконные блоки ПВХ, 8 шт., дефектов не обнаружено.
Дверные (в подъезд)	1 подъезд, первая входная дверь – металлическая с домофоном, вторая металлическая, дефектов не обнаружено.
Дверные (на чердак)	1 подъезд, люк металлический, запорное устройство имеется, дефектов не обнаружено.
Дверные (в подвал)	1 подъезд, дверь ПВХ, запорное устройство имеется, дефектов не обнаружено.
Дверные (на кровлю)	1 подъезд, металлическая дверь, запорное устройство имеется,

<b>Лоджии</b>	Крыльца	дефектов не обнаружено.
<b>Балконы</b>		45 шт. – дефектов не обнаружено.
<b>Крыльца</b>		Отсутствуют.
<b>Наружная отделка</b>		
	Крыльца	1 подъезд, бетонное, дефектов не обнаружено.
	Стены	Кирпич, дефектов не обнаружено.
	Цоколь	Обшит сайдингом, дефектов не обнаружено.
<b>Внутренняя отделка</b>		
	Лестничные клетки	1 подъезд, побелка, покраска, дефектов не обнаружено.
	Тамбура	1 подъезд, побелка, покраска, дефектов не обнаружено.
	Полы	1 подъезд, железобетонные, дефектов не обнаружено.
<b>Инженерное оборудование</b>		
	<b>Отопление</b>	
	Трубопроводы	Состояние нормально.
	Вентиля (за исключением узлов)	чердачное помещение: шаровые Ø15 мм - 6 шт., состояние хорошее; подвальное помещение: шаровые Ø 15 мм - 56 шт. состояние хорошее; латунные Ø 15 мм - 11 шт. состояние хорошее; Вентиль шаровой Ø 15 мм - 8шт, состояние хорошее; Задвижки Ø 50 мм - 4шт., состояние хорошее; Фильтр грубой отчистки Ø 50 мм - 2шт, состояние хорошее. Задвижка стальная 25л Ø 50 мм - 2шт., состояние нормальное;
	Узел учета потребления тепла	Задвижка шаровая Ø 80 мм - 2шт., состояние нормальное;
	Элеваторный узел	Вентиль шаровой Ø 15 - 9шт., состояние нормальное; Вентиль Чугунный Ø 15 - 1 шт., состояние нормальное; Вентиль шаровой Ø 40 - 1шт., состояние нормальное; Вентиль шаровой Ø 25 - 2шт., состояние нормальное; В подвальном и чердачном помещении теплоизоляция присутствует, дефектов не обнаружено.
	Теплоизоляция	
	<b>Горячее водоснабжение</b>	
	Узел горячего водоснабжения	Задвижка Ø 50 мм - 4шт., состояние удовлетворительное; Фильтр грубой очистки Ø 50 мм - 2шт., состояние удовлетворительное; Вентиль Ø 15 мм (сброс) – 8 шт., состояние удовлетворительное; Вентиль Ø 32 мм (общий сброс) – 2 шт. Вентиль Ø 20 мм – 2 шт., состояние хорошее; Вентиль Ø 50 мм (крыльевой) – 4 шт. Кольцевых вентиля Ø 15 мм - 6шт., состояние удовлетворительное;
	Чердачное помещение	Вентиль Ø 15 мм общего сброса воздуха 2 основных, 1 дополнительный, состояние удовлетворительное; На 1 основном вентиле автоматическое устройства сброса воздуха.
	Подвальное помещение:	Вентиль латунный Ø 20 мм - 1 шт., состояние удовлетворительное; Вентиля шаровые Ø 32 мм – 4шт., состояние удовлетворительное. Вентиль Ø 15 мм – 45 шт.
	<b>Квартирные стояки:</b>	
	<b>Холодное водоснабжение</b>	
	Подвальное помещение:	Вентиль чугунный Ø 25 мм – 1 шт., состояние удовлетворительное; Вентиль чугунный Ø 20 мм – 1 шт., необходима замена; Вентиля шаровые Ø 32 мм – 4 шт., состояние удовлетворительное;
	Ввод холодного водоснабжения	Задвижка чугунная Ø 32 мм – 2 шт. состояние удовлетворительное;

		Установлен общедомовой прибор учета потребления холодного водоснабжения. Вентиль Ø 15 мм – 45 шт.
<b>Квартирные стояки:</b>		
<b>Система водоотведения</b>		
Внутренний металлический		Стойка водостока 1, водоприемные воронки на кровле – 2 шт.
водосток		Вентиль водосток д.32 требует диагностики
Канализация		Чугунная, диаметр трубопровода Ø 110 мм, состояние по подвальному помещению хорошее.
<b>Инженерное оборудование</b>		
	- узел учета потребления тепла;	
	- узел учета потребления горячего водоснабжения;	
	- регулируемый циркуляционный насос на элеваторном узле;	
	- погружной насос в дренажном приемке.	
<b>Вентиляция и дымоходы</b>		
Вентиляция		Кухонная 45 шт., в санузле 45 шт.
Дымоходы		Отсутствуют
Оголовки		1 сборный канал оголовка, помещение чердака выполняет функции вентиляционной камеры; На оголовке имеются разрушения некоторых кирпичей из кладки, требуется оштукатуривание. Зонтик оголовка железный, удовлетворительное состояние.
<b>Электроснабжение</b>		
<b>Сборка "Заход/Выход"</b>		Отсутствует
Исправность запорных устройств		
Надежность крепления		
<b>ВРУ/ВРЩ</b>		1 п. 1 этаж -дефектов не обнаружено. Состоит из групп плавких предохранителей (вставок, 9шт.), сборок контактно коммутационных аппаратов, отключающего устройства (рубильника), шин, трансформаторов тока (6 шт.). В исправном состоянии
Исправность запорных устройств		
Надежность крепления		
<b>Этажные щиты</b>		Надежное 18 шт.- дефектов не обнаружено, на каждом этаже расположено по 2 щита. Щиты на лестничных клетках выполнены на 2 квартиры, в лифтовом холле на 3 квартиры. Щиты оборудованы группами пакетных выключателей (36 шт.) и контактно коммутационными аппаратами (8 шт.). В поэтажных электрических щитах установлены счетчики индивидуального потребления электроэнергии, квартирные плавкие предохранители (пробки) и коммутационные аппараты. Так же устроена нулевая шина и планки болтовых соединений питающих кабелей, прикрытие защитными экранами. Рекомендуется заменить все пакетные выключатели на контактно коммутационные аппараты. В исправном состоянии.
Исправность запорных устройств		
Надежность крепления		
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков		Надежное. Присутствует.
Узел учета электроэнергии		Два прибора учета, один общедомовой (за исключением потребления электроэнергии лифтового хозяйства), второй на потребление электроэнергии лифтовым хозяйством. Имеется.
<b>Подъездное освещение</b>		
Исправность и наличие выключателей		В исправном состоянии (чердачное, подвальное помещение и машинный зал).
Исправность и наличие патронов		Лестничные клетки: 2 шт.
Проверка закрепления		Надежное.
распределительных коробок		
Проверка отсутствия оголенных		Оголенные провода отсутствуют.

	проводов	
Освещение лестничных клеток	Энергосберегающие светодиодные оптико-акустические светильники 16 шт., 2 осветительных прибора под цоколь Е27, с лампами накаливания 60 Ват, включаемых автоматически от датчиков движения.	
Освещение тамбура, площадки перед входом в подвал	Осуществляется 2 ми светильниками на лампами ЛБ, рекомендуется заменить на светодиодные оптико-акустические.	
<b>Дворовое освещение</b>	Светодиодный уличный светильник на 50 Ват, включаемый от фотореле.	
<b>Электрификация чердачных, подвальных помещений, шахты лифта и машинный зал</b>		
Чердачное помещение		
Подвальное помещение		
Шахта лифта		
Машинный зал		
<b>Лифтовое хозяйство</b>		
<b>Посадочные площадки</b>		
Проверка надежности крепления обрамления дверей шахты лифта		
Проверка надежности крепления порога дверей шахты лифта		
Проверка освещенности и отсутствие мусора перед машинным помещением		
Состояние приямка шахты лифта		
<b>Газовое оборудование</b>		
	1 подъезд, имеется.	
	Год ввода в эксплуатацию: 1991 г.	
	Краны в подъезде:	
	Кран до Ø 20 мм -1 шт.;	
	Кран Ø 25-40 мм – 4 шт.;	
	Краны в квартирах:	
	Кран до Ø 20 мм – 45 шт.;	
	Футляров 44 шт.;	
	Длина внутридомового газопровода 234 м;	
	Количество сварных стыков, резьбовых соединений при диаметрах:	
	До Ø 32 мм – 193 шт.;	
	От Ø 32-40 мм – 12 шт.;	
	От Ø 41-50 мм – 4 шт.;	
	Длина наружного (фасадного) газопровода 28 м.	
<b>Мусоропровод</b>		
Загрузочные клапаны	1 подъезд. – 1 шт. Мусоропровод законсервирован.	
Стволы	9 шт., заварены, дефектов не обнаружено;	
<b>Мусороприемные камеры</b>		
Двери	Целый, дефектов не обнаружено	
Стены	1 подъезд	
	1. подъезд – металлические, запорное устройство имеется;	
	1 подъезд – известковая побелка, керамическая плитка;	

	Полы	1 подъезд – метлахская плитка.
	Водоснабжение	1 подъезд
<b>Элементы благоустройства лестничных клеток</b>		Почтовые ящики – 9 секций по 5 ячеек, хорошее состояние; Информационные стенды – 2 шт.
<b>Контейнерная площадка</b>		Лестница на чердачное помещение – 1 шт., стационарная, укрепленная.
	Контейнер	№ 64 – огорожена металлической конструкцией обшитой профнастилом, состояние удовлетворительное. используется для МКД 1 контейнер.
<b>Отмостка</b>		1 подъезд, дефектов не обнаружено.
<b>Внешнее благоустройство</b>		Ограждение газона, дефектов не обнаружено.
Пешеходные дорожки		Бетонная площадка, дефектов не обнаружено.
Дворовой проезд		1 подъезд со стороны двора: требуется отделение тротуара от проезда бордюрным камнем, организация ливневой канализации.
Хозяйственные площадки		Огороженная территория металлическим забором перед помещением мусоропровода, состояние хорошее.
Детские площадки		Отсутствует.
Спортивная площадка		Отсутствует.
Зеленая зона		Огороженная зеленая зона (газон с кустарниками) со стороны фасада дома.
<b>Заключение комиссии</b>		Дом пригоден для дальнейшей эксплуатации.

**Члены комиссии:**

Генеральный директор ООО «УК «Идеал» Романюк Д.А.

Зам. генерального директора Мысаков В.Ю.

Газоэлектросварщик Хомик В.М.

