

**АКТ
осеннего осмотра**

ООО «УК «Идеал»

Адрес расположения МКД:
169309, Республика Коми, г. Сосногорск,
Ул. Пионерская д.14

Дата проведения осмотра:
октябрь 2020 г.

Осень 2020 г.

Общие сведения об МКД

Год постройки:	1958	Количество этажей:	2
Материал стен:	Кирпич	Количество квартир:	8
Наличие чердачного помещения:	Имеется чердак	Количество нежилых помещений:	0
Наличие подвального помещения:	Имеется		
Вспомогательные помещения:	Не предусмотрены проектом		
Степень благоустройства:	Отопление, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газоснабжение.		

Комиссия проводившая осмотр в составе:
- генерального директора Романюка Д.А.;
- инженера ПТО Воскресенской О.В.
- техника Волковой В.В.

В результате проведения осмотра установлено следующее техническое состояние конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Фундамент	Ленточный, дефектов нет
Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные- наружные, деревянные- внутренние, дефектов не обнаружено
Перегородки (внутренние межэтажные)	Кирпичные, деревянные, дефектов не обнаружено.
Спуски в подвалы	оснащен металлической лестницей, дефектов не обнаружено.
Приямки	Не предусмотрены проектом.
Перекрытия	
Чердачные	деревянные, дефектов не обнаружено
Межэтажные	железобетонные, дефектов не обнаружено
Плиты покрытия	железобетонные, дефектов не обнаружено
Подвальные	железобетонные, дефектов не обнаружено
Крыша (кровля)	Вальмовая, покрытие – профилированный оцинкованный лист, состояние удовлетворительное
Козырек подъезда	1 под. на металлических кованых уголках, покрытие - профилированный оцинкованный лист, состояние удовлетворительное
Проемы	
Оконные	1 шт., деревянные с двойным остеклением, дефектов нет
Дверные (в подъезд)	1 шт., первая входная дверь металлические, установленным домофоном, тамбурные двери деревянные, дефектов не обнаружено.
Дверные (на чердак)	1 под. металлические люки, запорные устройства имеются, дефектов не обнаружено.
Дверные (в подвал)	1 под. деревянная дверь, запорные устройства имеются, дефектов не обнаружено.
Слуховые окна (на кровлю)	2 шт.- покрытие – профилированный оцинкованный лист, возле каждого имеется с двух трапы, состояние удовлетворительное.

Лоджии	Не предусмотрено проектом.	
Балконы	4 шт., удовлетворительном состоянии.	
Крыльца	1 под., бетонное, состояние удовлетворительное .	
Наружная отделка		
Крыльцо	Стены	Кирпичные, дефектов не обнаружено.
Наружная отделка	Цоколь	Цементный, дефектов не обнаружено
Внутренняя отделка		
Лестничные клетки	Стены	1 под. – линолеум, дефектов не обнаружено.
Тамбура	Стены	1 под. – деревянные наблюдается частичное отхождение окрасочного слоя. Рекомендуется произвести косметический ремонт в тамбурах.
Полы	Стены	1 под. - деревянные, наблюдается частичное отхождение окрасочного слоя. Рекомендуется произвести ремонт полов.
Инженерное оборудование		
Отопление		
Трубопроводы	Стены	Центральное Ø50,40,32,20,15мм, дефектов не обнаружено
Задвижки	Стены	шаровые Ø 50 - 2 шт., состояние удовлетворительное;
Вентиля	Стены	Ø 15 мм – 20 шт., чугунные бронзовые, шаровые состояние удовлетворительное;
Теплоизоляция	Стены	Удовлетворительное состояние
Горячее водоснабжение		
Трубопроводы	Стены	Не предусмотрено проектом
Холодное водоснабжение		
Трубопровод	Стены	Центральное Ø15,32,50мм сталь, металлопласт, дефектов не обнаружено.
Задвижки	Стены	Ø50- 2шт., шаровые, дефектов не обнаружено.
Вентиля	Стены	Ø 32мм – 20 шт., чугунные, бронзовые, шаровые; дефектов не обнаружено.
Ввод холодного водоснабжения	Стены	1 под. установлен общедомовой прибор учета потребления холодного водоснабжения, Ø32мм
Система водоотведения		
Внутренний металлический	Стены	Не предусмотрено проектом.
водосток	Стены	
Канализация	Стены	Чугунная, ПВХ диаметр трубопровода Ø 110, 50 мм, фановые трубы 4 шт., состояния удовлетворительное.
Инженерное оборудование		
Вентиляция и дымоходы		
Вентиляция	Стены	8 шт., проверка производится согласно графика.
Дымоходы	Стены	Не предусмотрены проектом.
Оголовки	Стены	4шт. кирпичные, оштукатурены цементным раствором, имеются отслоение и разрушение штукатурного слоя. Рекомендован ремонт кирпичной кладки над первым подъездом.
Электроснабжение		
Сборка "Заход/Выход"	Стены	1под. Состояние удовлетворительное
Исправность запорных	Стены	Удовлетворительное состояние.
устройств	Стены	
Надежность крепления	Стены	надежно
ВРУ/ВРЩ	Стены	1под. 1этаж -дефектов не обнаружено. Состоит из групп плавких предохранителей, сборок контактно коммутационных аппаратов, отключающего устройства (рубильника), шин, трансформаторов тока.

Исправность запорных устройств	В удовлетворительном состоянии.
Надежность крепления	Надежное
Этажные щиты	Не предусмотрено проектом
Исправность запорных устройств	
Надежность крепления	
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков	
Узел учета электроэнергии	
Подъездное освещение	Имеется.
Исправность и наличие выключателей	В удовлетворительном состоянии (чердачно, подвальное).
Исправность и наличие патронов	Лестничные клетки: 1 шт.
Проверка закрепления распределительных коробок	Надежное.
Проверка отсутствия оголенных проводов	Оголенные провода отсутствуют.
Освещение лестничных клеток	Светодиодные светильники 3 шт., дефектов не обнаружено
Освещение тамбура, площадки перед входом в подвал	Осуществляется 1 светильниками светодиодными оптико-акустические.
Дворовое освещение	1 шт., светильники, в удовлетворительном состоянии
Электрификация чердачных, подвальных помещений, шахты лифта и машинный зал	
Подвальное помещение	В подвальном помещении установлено 1 шт. осветительных приборов НББ-60 и 2 включателя.
Газовое оборудование	1 подъезд, имеется.
	Краны в квартирах:
	Кран до Ø 20 мм – 8 шт.;
	Футляров 20 шт.;
	Количество сварных стыков, резьбовых соединений при диаметрах:
	До Ø 32 мм – 20 шт.;
Мусоропровод	Не предусмотрен проектом.
Загрузочные клапаны	
Стволы	
Мусороприемные камеры	Не предусмотрено проектом.
Двери	
Стены	
Полы	
Водоснабжение	
Элементы благоустройства лестничных клеток	8 шт. Почтовые ящики –индивидуальные возле каждой квартиры, в удовлетворительном состоянии. Доска объявлений – 1 шт.
Контейнерная площадка	
Контейнер	2 шт. емкостью 5,6м ³ , состояние удовлетворительное.
Отмостка	По периметру дома местами осадка грунта.
Внешнее благоустройство	Отсутствуют ограждения газона.
Пешеходные дорожки	Состояние удовлетворительное.
Дворовой проезд	Состояние удовлетворительное.
Хозяйственные площадки	Не предусмотрено проектом
Детские площадки	Состояние удовлетворительное.
Спортивная площадка	Не предусмотрено проектом.
Заключение комиссии	Дом пригоден для дальнейшей эксплуатации.

Члены комиссии: Генеральный директор Романюк Денис Александрович
должность подпись расшифровка подписи

Инженер ПТО

подпись

Воскресенская Оксана
Владимировна

расшифровка подписи

Техник

подпись

Волкова Виктория
Владимировна

расшифровка подписи