



Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-внедренческий центр «ТЕХНОЛОГИЯ»
ООО «ИВЦ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Хохрякова ул., д. 98, Екатеринбург, 620144
e-mail: ivc-technology@yandex.ru
тел./факс (343)278-96-06

16.11.2020 № 139/2120-1
на № _____ от _____

Председателю правления
ТСЖ Попова, 33а
Л.В. Шернон

Уважаемая Любовь Владимировна!

На Ваш запрос сообщаем, что специалисты ИВЦ «Технология» готовы выполнить визуальное обследование технического состояния конструкций здания части жилого дома по ул. Попова, 33а в г. Екатеринбурге на предмет выявления причин образования силовых трещин в лестничных клетках подъездов №1, №3.

Работа будет выполнена в соответствии с техническим заданием:

1. Изучить и проанализировать переданную Заказчиком проектную документацию.
2. Разработать методику обследования.
3. Провести визуальное обследование стен в лестничных клетках подъездов №1, №3, на предмет выявления причин образования в них силовых трещин.
4. Зафиксировать координаты расположения трещин на развертках стен и перегородок здания, с указанием ширины их раскрытия.
5. Выявить причины образования трещин.
6. Разработать рекомендации по ремонту трещин и дальнейшей безопасной эксплуатации здания.
7. Составить текст заключения по результатам проведенного обследования.

Стоимость работ составит 240000(Двести сорок тысяч) рублей, НДС не предусмотрен. ИСПОЛНИТЕЛЬ применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС согласно ст. 346.11 п.2. гл. 26 НК РФ.

Срок выполнения работ при условии организации своевременного доступа 35 рабочих дней.

Доступ к обследуемым конструкциям, проектно-исполнительной документации обеспечивает ЗАКАЗЧИК.

Зам. директора:



 Д.А. Ермолаев