

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КИЛ (ООО)**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11MB12 выдан 20.10.2016г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21MB23 выдан 20.10.2016г.

198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А

телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

28 ноября 2017г.

**Акт № 2851-8****технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «Спецтрест 27-1» Аносова М.С. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, д.5, корп. 2, пар.3, идентификационный № 1780 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

**При техническом освидетельствовании выявлено:**

№ п/п	Выявленные нарушения и дефекты	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения	Отметка об устранении
	отсутствуют			

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

**2.Рекомендации**

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист

(штамп)

(подпись)

Специалист Испытательной лаборатории  
Инженерный центр КИЛ RA.RU.21MB23  
Безуглый Владимир Алексеевич

/ Безуглый В.А. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

(подпись)

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации

(подпись)

/ Аносов М.С. /

**Примечание:**

1. Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КИЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений и дефектов, создающих недопустимый уровень риска для отметки в акте технического освидетельствования.

2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КЭЛ (ООО)**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11MB12 выдан 20.10.2016г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21MB23 выдан 20.10.2016г.

198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А

телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

28 ноября 2017г.

**Акт № 2851-7****технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «Спецтрест 27-1» Аносова М.С. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, д.5, корп. 2, пар.1, идентификационный № 1779 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

**При техническом освидетельствовании выявлено:**

№ п/п	Выявленные нарушения и дефекты	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения	Отметка об устранении
	отсутствуют			

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

**2.Рекомендации**

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист

Специалист Испытательной лаборатории  
Инженерный центр КЭЛ RA.RU.21MB23  
Безуглый Владимир Алексеевич

(штамп)

(подпись)

/ Безуглый В.А. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

(подпись)

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации

(подпись)

/ Аносов М.С. /

**Примечание:**

1. Владелец лифта необходимо уведомить Инженерный центр КЭЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений и дефектов, создающих недопустимый уровень риска для отметки в акте технического освидетельствования.

2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

Санкт-Петербург

28 ноября 2017г.

**Акт № 2851-6**

**технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «Спецтрест 27-1» Аносова М.С. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, д.5, корп. 2, пар.4, идентификационный № 1778 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

**При техническом освидетельствовании выявлено:**

№ п/п	Выявленные нарушения и дефекты	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения	Отметка об устранении
	отсутствуют			

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

**2. Рекомендации**

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист

(штамп)

Специалист Испытательной лаборатории  
Инженерный центр КИЛ RA.RU.21MB23  
Безуглый Владимир Алексеевич

(подпись)



/ Безуглый В.А. /


С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

  
(подпись)

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации

  
(подпись)

/ Аносов М.С. /

**Примечание:**

1. Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КИЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений и дефектов, создающих недопустимый уровень риска для отметки в акте технического освидетельствования.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11MB12 выдан 20.10.2016г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21MB23 выдан 20.10.2016г.

198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А

телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

28 ноября 2017г.

**Акт № 2851-5****технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «Спецтрест 27-1» Аносова М.С. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, д.5, корп. 2, пар.2, идентификационный № 1777 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

**При техническом освидетельствовании выявлено:**

№ п/п	Выявленные нарушения и дефекты	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения	Отметка об устранении
	отсутствуют			

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

**2.Рекомендации**

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист

Специалист Испытательной лаборатории  
Инженерный центр КПЛ RA.RU.21MB23  
Безуглый Владимир Александрович

(штамп)

(подпись)



/ Безуглый В.А. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:


Представитель владельца лифта



(подпись)

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации



(подпись)

/ Аносов М.С. /

**Примечание:**

1. Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений и дефектов, создающих недопустимый уровень риска для отметки в акте технического освидетельствования.

2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11МБ12 выдан 20.10.2016г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21МБ23 выдан 20.10.2016г.

198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А

телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

27 ноября 2017г.

**Акт № 2851-4****технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «Спецтрест 27-1» Аносова М.С. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, д.5, корп. 2, пар.3, идентификационный № 1776 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

**При техническом освидетельствовании выявлено:**

№ п/п	Выявленные нарушения и дефекты	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения	Отметка об устранении
	отсутствуют			

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

**2. Рекомендации**

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Инженерный центр КПЛ RA.RU.21МБ23  
Безуглый Владимир Алексеевич

Специалист

(штамп)

(подпись)

/ Безуглый В.А. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

(подпись)

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации

(подпись)

/ Аносов М.С. /

**Примечание:**

1. Владальцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений и дефектов, создающих недопустимый уровень риска для отметки в акте технического освидетельствования.

2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КИЛ (ООО)**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11MB12 выдан 20.10.2016г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21MB23 выдан 20.10.2016г.

198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А

телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

27 ноября 2017г.

**Акт № 2851-3****технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «Спецтрест 27-1» Аносова М.С. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, д.5, корп. 2, пар.1, идентификационный № 1775 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

**При техническом освидетельствовании выявлено:**

№ п/п	Выявленные нарушения и дефекты	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения	Отметка об устранении
	отсутствуют			

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

**2. Рекомендации**

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист

Специалист Испытательной лаборатории  
Инженерный центр КИЛ RA.RU.21MB23  
Безуглый Владимир Алексеевич

(штамп)

(подпись)

/ Безуглый В.А. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

*Федотова*  
(подпись)

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации

*Аносов*  
(подпись)

/ Аносов М.С. /

**Примечание:**

1. Владелец лифта необходимо уведомить Инженерный центр КИЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений и дефектов, создающих недопустимый уровень риска для отметки в акте технического освидетельствования.

2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

Санкт-Петербург

27 ноября 2017г.

**Акт № 2851-2**

**технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «Спецтрест 27-1» Аносова М.С. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, д.5, корп. 2, пар.4, идентификационный № 1774 в соответствии с **ГОСТ Р 53783-2010.**

**При техническом освидетельствовании выявлено:**

№ п/п	Выявленные нарушения и дефекты	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения	Отметка об устранении
	отсутствуют			

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

**2.Рекомендации**

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист \_\_\_\_\_

(штамп)

(подпись)

Специалист испытательной лаборатории  
 Инженерный центр КПЛ RA.RU.21MB23  
 Безуглый Владимир Алексеевич

/ Безуглый В.А. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта \_\_\_\_\_

(подпись)

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации \_\_\_\_\_

(подпись)

/ Аносов М.С. /

**Примечание:**

1. Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений и дефектов, создающих недопустимый уровень риска для отметки в акте технического освидетельствования.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КИЛ (ООО)**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11MB12 выдан 20.10.2016г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21MB23 выдан 20.10.2016г.

198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А

телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

27 ноября 2017г.

**Акт № 2851-1****технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт мастера ООО «Спецтрест 27-1» Аносова М.С. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, д.5, корп. 2, пар.2, идентификационный № 1773 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

**При техническом освидетельствовании выявлено:**

№ п/п	Выявленные нарушения и дефекты	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения	Отметка об устранении
	отсутствуют			

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

**2. Рекомендации**

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист

Специалист Испытательной лаборатории  
Инженерный центр КИЛ RA.RU.21MB23  
Безуглый Владимир Алексеевич

(штамп)

(подпись)



/ Безуглый В.А. /


С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

  
(подпись)

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации

  
(подпись)

/ Аносов М.С. /

**Примечание:**

1. Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КИЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений и дефектов, создающих недопустимый уровень риска для отметки в акте технического освидетельствования.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.