

Санкт-Петербург

19 декабря 2019г.

Акт № 2762-8

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт начальника участка ООО «Лифтстройтрест» Гранкина Р.В. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Старая, Верхняя ул., д.5, корп. 2, идентификационный № 355676/1780 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

Дата проверки	Специалист _____ / Безуглый В.А. / <small>(подпись штамп)</small>
---------------	--

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	отсутствуют		

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2.Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист _____ / Безуглый В.А. /
(штамп) (подпись)

Специалист Испытательной лаборатории
Инженерный центр КПЛ RA.RU.21M523
Безуглый Владимир Алексеевич

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ / Федотова Ю.А. /
(подпись)

Представитель спец. организации _____ / Гранкин Р.В. /
(подпись)

Примечание:

1.Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан для отметки в акте технического освидетельствования.

2.Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11МБ12 от 20.10.2016г.
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21МБ23 от 20.10.2016г.
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А
телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

19 декабря 2019г.

Акт № 2762-7

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт начальника участка ООО «Лифтстройтрест» Гранкина Р.В. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Старая, Верхняя ул., д.5, корп. 2, идентификационный № 355646/1779 в соответствии с **ГОСТ Р 53783-2010**.

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

Дата проверки	Специалист _____ / Безуглый В.А. / <small>(подпись штамп)</small>
---------------	--

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	отсутствуют		

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2.Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист _____ / Безуглый В.А. /
(штамп) (подпись)

Специалист Испытательной лаборатории
Инженерный центр КПЛ RA.RU.21MB23
Безуглый Владимир Алексеевич

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ / Федотова Ю.А. /
(подпись)

Представитель спец. организации _____ / Гранкин Р.В. /
(подпись)

Примечание:

1.Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан для отметки в акте технического освидетельствования.

2.Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11MB12 от 20.10.2016г.
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21MB23 от 20.10.2016г.
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А
телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

19 декабря 2019г.

Акт № 2762-6
технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт начальника участка ООО «Лифтстройтрест» Гранкина Р.В. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Старая, Верхняя ул., д.5, корп. 2, идентификационный № 355768/1778 в соответствии с **ГОСТ Р 53783-2010**.

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

Дата проверки	Специалист _____ / Безуглый В.А. / <small>(подпись штамп)</small>
---------------	--

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	отсутствуют		


1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.


2.Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист Специалист Испытательной лаборатории
Инженерный центр КПЛ RA.RU.21M623
Безуглый Владимир Алексеевич  / Безуглый В.А. /
(штамп) (подпись)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта  / Федотова Ю.А. /
(подпись)

Представитель спец. организации  / Гранкин Р.В. /
(подпись)

Примечание:

1.Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан для отметки в акте технического освидетельствования.

2.Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

Санкт-Петербург

19 декабря 2019г.

Акт № 2762-5

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт начальника участка ООО «Лифтстройтрест» Гранкина Р.В. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Старая, Верхняя ул., д.5, корп. 2, идентификационный № 355666/1777 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

Дата проверки	Специалист _____ / Безуглый В.А. / <small>(подпись штамп)</small>
---------------	--

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	отсутствуют		

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2.Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист

Специалист Испытательной лаборатории
Инженерный центр КПЛ RA.RU.21MB23
(штамп)

Безуглый Владимир Александрович
(подпись)



/ Безуглый В.А. /


С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта


(подпись)

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации


(подпись)

/ Гранкин Р.В. /

Примечание:

1.Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан для отметки в акте технического освидетельствования.

2.Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11MB12 от 20.10.2016г.
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21MB23 от 20.10.2016г.
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А
телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

19 декабря 2019г.

Акт № 2762-4
технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт начальника участка ООО «Лифтстройтрест» Гранкина Р.В. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Старая, Верхняя ул., д.5, корп. 2, идентификационный № 355672/1776 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

Дата проверки	Специалист _____ / Безуглый В.А. / <small>(подпись штамп)</small>
---------------	--

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	отсутствуют		

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

Санкт-Петербург

19 декабря 2019г.

Акт № 2762-3

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт начальника участка ООО «Лифтстройтрест» Гранкина Р.В. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Старая, Верхняя ул., д.5, корп. 2, идентификационный № 355634/1775 в соответствии с **ГОСТ Р 53783-2010**.

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

Дата проверки	Специалист _____ / Безуглый В.А. / <small>(подпись штамп)</small>
---------------	--

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	отсутствуют		

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.


6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2.Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист _____
(штамп) (подпись)


Специалист Испытательной лаборатории
Инженерный центр КПЛ RA.RU.21MB23
Безуглый Владимир Алексеевич


 / Безуглый В.А. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____
(подпись)

Представитель спец. организации _____
(подпись)

 / Федотова Ю.А. /

 / Гранкин Р.В. /

Примечание:

- 1.Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан для отметки в акте технического освидетельствования.
- 2.Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

Санкт-Петербург

19 декабря 2019г.

Акт № 2762-2

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт начальника участка ООО «Лифтстройтрест» Гранкина Р.В. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Старая, Верхняя ул., д.5, корп. 2, идентификационный № 355678/1774 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

Дата проверки	Специалист _____ / Безуглый В.А. / <small>(подпись штамп)</small>
---------------	--

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	отсутствуют		

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2.Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист

Специалист Испытательной лаборатории
Инженерный центр КПЛ RA.RU.21MB23
Безуглый Владимир Алексеевич

(штамп)

(подпись)

/ Безуглый В.А. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

(подпись)

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации

(подпись)

/ Гранкин Р.В. /

Примечание:

1.Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан для отметки в акте технического освидетельствования.

2.Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11MB12 от 20.10.2016г.
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21MB23 от 20.10.2016г.
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А
телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

19 декабря 2019г.

Акт № 2762-1

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт начальника участка ООО «Лифтстройтрест» Гранкина Р.В. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Старая, Верхняя ул., д.5, корп. 2, идентификационный № 355653/1773 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

Дата проверки	Специалист _____ / Безуглый В.А. / <small>(подпись штамп)</small>
---------------	--

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	отсутствуют		

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2.Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист _____ / Безуглый В.А. /

Специалист Испытательной лаборатории
Инженерный центр КИЛ RA.RU.21M523
Безуглый Владимир Алексеевич

(штамп) (подпись)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ / Федотова Ю.А. /
(подпись)

Представитель спец. организации _____ / Гранкин Р.В. /
(подпись)

Примечание:

1.Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КИЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан для отметки в акте технического освидетельствования.

2.Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.