

4,3	Проверка 4-х электрических счетчиков	2017 г	сст	сст	сст	сст	сст
4,4	Замена замков в ТП и на щитах учёта (2 ЗАМКА)	Октябрь 2017г.	500 руб ССТ	-	-	500 руб ССТ	
4,5	Замена датчиков движения 1-й этаж первого и второго подъезда, 3,4,6,10 второго подъезда	2017-2018г.	3500 руб ТСН	-	-	3500 руб ТСН	
4,6	Закуплены 10 датчиков движения	Апрель 2018г.	4000 руб ТСН	ТСН	ТСН	4000 руб ТСН	
4,7	Закуплены 100 ламп накаливания 40 Вт и 100 ламп светодиодных 5 Вт установлено порядка 30 ламп накаливания и порядка 60 ламп светодиодных за период 2017-2018г. Всего в ЖД порядка 240 ламп.	2017-2018	2500 руб ССТ 16979 руб ТСН	ТСН	ТСН	2500 руб ССТ 16979 руб ТСН	
4,8	Замена ламп накаливания в 2013-2017 годах, порядка 200 шт.	сст	сст	сст	сст	сст	
5,1	Выполнены все требуемые Ростехнадзором виды работ, обследования экспертизы и страховки лифтов	2017 г.	12000 руб ТСН			12000 руб ТСН 5000 руб ССТ	
5,2	Проведено ТО сверх лимита договора т.к. при перевозке строительных материалов лифты останавливаются по причине перегрузки, и загромождения	За период 2017 г	запасные части ССТ	сст		7000 руб ССТ	
5,3	Замена запасных частей (расходников), ремней, лампочек, роликов и т. д. Замки в машинных помещениях.	2017 г	1800 руб ССТ	5000 руб ССТ		100 руб ССТ	6900 руб ССТ
5,4	Изготовление лестниц в приемок двух лифтов	Май 2018г.	1500 руб ТСН	2000 руб ССТ	-	2000 руб ССТ 1500 руб ТСН	
5,5	Оплата диспетчерской связи по требованию Ростехнадзора	Апрель 2018г.	50000 руб ССТ	10000 руб ССТ	-	60000 руб ССТ	