



Общество с ограниченной ответственностью
«Региональная Лифтовая Компания»
(ООО «Региональная Лифтовая Компания»)

Микрорайон 14 -й, д. 48, пом. 140, г. Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область, 628310

☎ +7(3463) 51-79-09 ✉ info@rlk86.ru

ИНН/КПП 8604044069/860401001
ОГРН 1088604001705 ОКПО 87214787

Председателю правления
ТСН «Саймовский»
Разину В.А.

11.01.2024 № 15-904/4
На № _____ от _____

Уважаемый Вячеслав Александрович!

Доводим до Вашего сведения, что на лифтовом оборудовании, расположенном по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, д. 9, подъезд № 2 (лифт г/п-400 кг.) тяговые канаты, трос ограничителя скорости, а также подъезд № 3; 4, шкивы ограничителя скорости имеют повышенный износ.

При обрыве пряди или прочем износе одного из тяговых канатов подвески кабины лифта и каната ограничителя скорости, а также критическом износе шкивов ограничителя скорости требуется замена всех тяговых канатов и шкивов на новые.

Сообщаем Вам, что замена вышеуказанного оборудования относится к работам капитального характера на основании п. 7.7.2, ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации».

Стоимость тяговых канатов – 996 м. (6 шт.) составляет: **397 530,00 рублей (НДС не облагается).**

Стоимость тяговых канатов – 760 м. (5 шт.) составляет: **418 655,00 рублей (НДС не облагается).**

Стоимость каната ограничителя скорости – 160 м. (1 шт.) составляет: **47 873,60 рублей (НДС не облагается).**

Стоимость шкивов ограничителя скорости в кол-ве 3-х шт. составляет: **154 899,00 рублей (НДС не облагается).**

Стоимость замены вышеуказанного оборудования составит: **128 510,00 рублей (НДС не облагается).**

Итого общая стоимость составляет: **1 147 467,60 рублей (НДС не облагается).**

Срок поставки комплектующих составляет: **1 месяц (при наличии оборудования на складах у поставщиков на момент оплаты).**

Просим Вас сообщить в адрес ООО «РЛК» о принятом Вами решении.

Генеральный директор

А.В. Шиленко