

царапины и сколы на дверях и в кабине лифта	Глубокая царапина на стекле панели управления	царапины и сколы на дверях и в кабине лифта	Выполнена не антивандалная покраска, как написано в проекте.
При затирки царапины на стекле панели управления затерли часть панели	При затирки царапины на стекле панели управления затерли часть панели, панель стала матовой, требует замены		Не соответствует проекту, все должно быть новое и не поврежденное
		Зеркало кабины имеет диагональную царапину почти на всю высоту	Требуется замены
по общему имуществу			
и на 1 этаже, разбиты 5 плиток (трещины)		на 1 этаже, расколота 1 плитка	восстановить плитку
Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 1 этаже 4 точки	Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 1 этаже 2 точки	Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 2 этаже 1 точка	восстановить покраску
Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 2 этаже 6 точек	Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 2 этаже 1 точка	Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 3 этаже 2 точки	восстановить покраску
Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 3 этаже 3 точки	Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 3 этаже 2 точки	Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 5 этаже 2 точки	восстановить покраску
Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 4 этаже 3 точки	Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 4 этаже 2 точки	Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 7 этаже 3 точки	восстановить покраску
Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 5 этаже 1 точка	На 6 этаже остались масляные пятна	Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 7 этаже 1 точка	восстановить покраску
Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 6 этаже 3 точки	Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 8 этаже 1 точка	Зашпаклевана но не окрашена в цвет стена на 10 этаже 3 точки	восстановить покраску