

Акт промывки теплообменного оборудования

АКТ № 10

«15» сентября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт о том, что теплообменник системы ГВС

на объекте: МКД

адрес: г. Комсомольск на Амуре, ул. Комсомольская, 12

промыт следующим способом: химический с помощью реактива Н-фаза, с последующей обработкой нейтрализатором.

время работы реактива 24 часа

Забор воды из системы отопления, израсходовано 0,65 тонн воды.

(указать способ промывки: химический, гидродинамический, электрогидроимпульсный, водоабразивный и др.)

показатель кислотности до промывки $R_n=2$, показатель кислотности после промывки $R_n=5$

На основании осмотра установлено, что теплообменник промыт и готов для эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Состав комиссии :

Представитель заказчика

Председатель
(должность, подпись)



Представитель обслуживающей организации

ИП
(должность, подпись)

Стенюшин Н.С.

