



# ООО «СПЕЦАНТЕХСЕРВИС»

г. Самара, 3-й Карьерный переулок, д. 35  
тел.: 8 (846) 248-13-97  
ИНН 6318236707  
КПП 631101001  
[www.спецантехсервис.рф](http://www.спецантехсервис.рф)

## Акт промывки систем отопления

Мы ниже подписавшиеся, представитель Потребителя \_\_\_\_\_

Представитель Обслуживающей организации Тамбов А. С.  
Составили настоящий акт в том, что в СЦТ на объекте по адресу г. Самара, ул. Ленинская, д.18А

### 1. Система горячего водоснабжения.

	Инженерные сети ГВС отсутствуют
	Промывка не проведена
	Проведена гидравлическая \\\ гидropневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными.
+	Проведена химическая промывка теплообменника и прилегающего трубопровода, до запорной арматуры, после была произведена промывка чистой водой до нейтрализации кислотного состава. Промывка произведена до полного осветления воды в теплотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными.

### 2. Система отопления.

	Инженерные сети отопления отсутствуют
	Промывка не проведена
	Проведена гидравлическая \\\ гидropневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными.
+	Проведена постоянная химическая промывка системы отопления и очистка оборудования и коммуникаций, последующая промывка чистой водой произведена до полного осветления воды и нейтрализации кислотности в теплотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными.

**Наименование и адрес объекта:** ТСЖ Ленинская 18А Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, д.18А

**Виды проводимых работ:** подготовка системы отопления к будущему отопительному сезону

**Место проведения работ:** теплоузел

**Организация, проводившая работы:** ООО «СПЕЦАНТЕХСЕРВИС»

**Методы проведения работ:** химическая постоянная промывка системы отопления и теплоузла, с неразборной промывкой теплообменника системы горячего водоснабжения, с применением раствора ортофосфорной кислоты.

**Заключение:**

На основании вышеизложенного считать результаты промывки

+	Соответствующими
	Не соответствующими

Существующим требованиям установленных правил содержания теплопотребляющих установок.

Потребитель

М. Сурешин



Сурешин И.В.

Представитель Обслуживающей организации

Стальков А.С.

Шимочкин С.Ю.

Директор

ООО «СПЕЦАНТЕХСЕРВИС»



Шимочкин С.Ю.